

RELAÇÃO DE VEÍCULOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO PARA LEILÃO

Em uma análise presencial, foram elencados os veículos abaixo que se enquadram para ser levados a leilão pela Prefeitura Municipal de Tramandaí, em cada um dos itens, um registro fotográfico e um breve resumo do motivo do veículo estar sendo direcionado para leilão.

1. AB9992 – Estado estrutural crítico. (Patrimônio 69524)



Figura 1 – Visão da caçamba

2. ABC1265 – Pá Carregadeira – Problema grave na transmissão. (Patrimônio 69676)



Figura 2 – Pá Carregadeira



Figura 3 – Pá Carregadeira

3. ABC1258 – Retroescavadeira – Problema de perda de força no motor, bomba e bicos.
(Patrimônio 69637)



Figura 4 – Retroescavadeira



Figura 5 – Retroescavadeira

4. INM 7008 – Motocicleta – Problema na transmissão, não é utilizada pela Secretaria.
(Patrimônio 69813)



Figura 6 – Atual estado da motocicleta

5. ITD1112 – Fiat Strada – Problema crítico na caixa de marcha, freios e suspensão.
(Patrimônio 69565)



Figura 7 – Atual estado Fiat Strada



Figura 8 – Detalhe corrosão

6. IWS7584 – Chevrolet Montana – Estrutura inferior comprometida e problema no alternador.
(Patrimônio 69653)



Figura 9 – Atual estado Montana



Figura 10 – Detalhe Motor

7. IWQ0418 – Chevrolet Celta – Problema na suspensão, caixa de marcha e junta queimada
(Orçamento pra reparo gira em torno de R\$ 7.000,00). (Patrimônio 69649)



Figura 11 – Atual estado Celta



Figura 12 – Atual estado Celta

8. JBI8H67 – Fiat Mobi – Batido. (Patrimônio 77917)




Figura 13 – Atual estado Montana




Figura 14 – Detalhe Motor

9. IWR2752 – Chevrolet Corsa Classic – Problema grave no motor. (Patrimônio 69651)



Figura 15 – Atual estado Corsa



Figura 16 – Atual estado Corsa

10. IWS7G03 – Chevrolet Montana – Problema grave no motor. (Patrimônio 69654)



Figura 17 – Atual estado Montana



Figura 18 – Atual estado Montana

11. IVV 7752 – Chevrolet Spin – Problema grave no motor. (Patrimônio 69603)



Figura 19 – Atual estado Spin



Figura 20 – Atual estado Spin

12. IUT6128 – Fiat Doblo – Problema grave no motor e vidro traseiro quebrado. (Patrimônio 69512)



Figura 21 – Atual estado Doblo



Figura 22 – Atual estado Doblo

13. ABC9016 – Trator – Problema estrutural, arranque e caixa de marcha. (Patrimônio 69618)



Figura 23 – Atual estado Trator



Figura 24 – Detalhe

14. AB69656 – Trator New Holland - Problema grave no motor. (Patrimônio 69656)



Figura 25 – Atual estado do Trator



Figura 26 – Atual estado do Trator

15. IWT9424 – Citroen Jumper – Problema grave no motor, vidro traseiro quebrado e porta lateral com defeito. (Patrimônio 69518)



Figura 27 – Atual estado Ambulância



Figura 28 – Atual estado Ambulância

16. Verificar ABC9037 – Trator – Problema estrutural, arranque e caixa de marcha. (Patrimônio 71364)



Figura 29 – Atual estado Trator



Figura 30 – Detalhe

17. IVI8C54 – Mercedes Sprinter– Problema grave no motor e infiltração no teto. (Patrimônio 71338)



Figura 31 – Atual estado Micro



Figura 32 – Atual estado Micro

18. IZU8C85 – Citroen AirCross – Problema grave no motor/bloco (Orçamento pra reparo gira em torno de R\$ 28.000,00). (Patrimônio 72190)



Figura 33 – Atual estado AirCross



Figura 34 – Atual estado AirCross

19. ITW8C44 – Peugeot Boxer – Problema no motor e estado geral ruim. (Patrimônio 69508)



Figura 35 – Atual estado Boxer



Figura 36 – Atual estado Boxer

20. INT5381 – VW Saveiro – Batida. (Patrimônio 71343)



Figura 37 – Atual estado da Saveiro



Figura 38 – Atual estado da Saveiro

21. IWF 3155 – Chevrolet Spin – Problema grave no motor. (Patrimônio 69604)



Figura 39 – Atual estado Spin



Figura 40 – Atual estado Spin

22. AB58999 – Trator Roçadeira – Problema no motor (Orçamento pra reparo gira em torno de R\$ 8.000,00). (Patrimônio 58999)



Figura 41 – Atual estado Trator



Figura 42 – Detalhe

23. AB7471 – Roçadeira articulada MFW – Estado geral crítico. (Patrimônio 72471)




Figura 43 – Atual estado da Roçadeira



Figura 44 – Atual estado da Roçadeira

24. ABC9997 – Carroção roda simples basculante – Eixo thunder quebrado. (Patrimônio 64685)



Figura 45 – Atual estado carroção



Figura 46 – Atual estado

25. IUK2667 – Fiat Doblo – Problema na suspensão, no freio, no ar-condicionado, na abertura das portas. (Patrimônio 69573)



Figura 47 – Atual estado Doblo



Figura 48 – Detalhe

26. IJZ2674 – Caminhão MB608 – Estado geral comprometido, problema nos freios (Orçamento pra reparo em torno de R\$ 17.000,00). (Patrimônio 69556)



Figura 49 – Atual estado do caminhão



Figura 50 – Atual estado do caminhão

27. ABC 6001 – RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK406 – Problema de mangueiras hidráulicas, estruturalmente comprometida. (Patrimônio 69629)



Figura 51 – Atual estado da retroescavadeira



Figura 52 – Atual estado da retroescavadeira

28. IWO 3387 – Chevrolet Spin – Problema grave no motor. (Patrimônio 69663)



Figura 53 – Atual estado da spin



Figura 54 – Atual estado da spin

29. IVX5G44 – ÔNIBUS MERCEDES BENZ OF1519R/60 – Motor com problema grave, (Orçamento para reparo em torno de R\$88.000). (Patrimônio 69632)



Figura 55 – Atual estado ônibus



Figura 56 – Atual estado ônibus

30. IVY 9418 – Renault Duster – Problema grave no motor e suspensão (Orçamento para reparo em torno de R\$18.000,00). (Patrimônio 71341)



Figura 57 – Atual estado da spin



Figura 58 – Atual estado da spin

31. ABC 9017 – Roçadeira para trator – Problema grave nas navalhas e engrenagem. (Patrimônio 69528)



Figura 59 – Atual estado da roçadeira



Figura 60 – Atual estado da roçadeira



32. ISL 1A32 – Ônibus Agrale Maxibus Dolphin– Problema grave de junta do cabeçote e furos nas camisas do motor (Orçamento ultrapassa valor estimado). (Patrimônio 69607)



Figura 61 – Atual estado ônibus.



Figura 62 – Atual estado ônibus.

33. IWS 1621 – Chevrolet Corsa Classic– Batido, ultrapassa orçamento estimado. (Patrimônio 69652)



Figura 63 – Atual estado Corsa.



Figura 64 – Atual estado Corsa.

34. IYQ 7150 – FIAT Uno– Problema de embreagem, ultrapassa valor estimado de orçamento. (Patrimônio 69696)



Figura 64 – Atual estado Uno.



Figura 65 – Atual estado Uno.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA, DIREITOS HUMANOS E TRANSPORTE



35. INI 8F16 – FIAT Palio Week– Problema de caixa de transferência, ultrapassa valor estimado de orçamento. (Patrimônio 81566)



Figura 65 – Atual estado Palio.



Figura 66 – Atual estado Palio.



Documento assinado digitalmente
RENAN FERREIRA AVILA DA SILVA
Data: 05/02/2025 15:38:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Mec. Renan Ferreira Avila da Silva
CREA RS251660
Tramandaí, 05 de Fevereiro de 2025.